


Étape 3 : soudure des
switches, des support
Ethernet et de l'encodeur
rotatif

commencez par placer tout les switches dans le support imprimé précédemment, ensuite mettez les pattes de tout les switches dans le PCB (soyez délicat pour ne pas en tordre). enfin il ne reste qu'a souder. pour ce qui des support Ethernet et de l'encodeur rotatif, il suffit juste de les mettre dans le bon sens et de souder.



Revision #4

Created 1 March 2024 17:40:59 by Malarvijy Sharaine

Updated 31 May 2024 10:27:04 by Ogal Hakim