

Problème mécanique axe Z

Malgré un démontage-remontage de l'accouplement moteur-vis sans fin, malgré le graissage de la vis et des glissière, l'axe Z continuait d'avoir des à-coups voire de se bloquer totalement à faible vitesse.

Il s'avère finalement que le support de l'appareil frotte sur le bas de l'ensemble glissières/vis-sans fin.

Le problème est réglé temporairement en intercalant des rondelles entre le support et le chariot.

Revision #2

Created 20 February 2025 16:31:49 by Christian Simon

Updated 20 February 2025 16:34:48 by Christian Simon