

Ajout capteur ultrasonique

Nouvelle version du code côté M5 : [XRF_bench_v1.2.ino.zip](#)

Modifications mineures du code :

Transformation de la commande Z en GZ.

Réhausse du berceau.

Problème : lors de l'exécution d'une séquence de commandes, vérifier qu'on n'est pas déjà en butée haute avant d'exécuter IZ.

D'ailleurs, en fait, on n'a pas besoin de faire un IZ mais seulement de s'écarter de la carotte, qui est à peu près plane, donc un GZ 40 ou GZ 60 doit suffire.

Revision #4

Created 4 July 2025 13:12:34 by Christian Simon

Updated 18 December 2025 14:25:57 by Christian Simon